

通学路における危険箇所一覧表

学校名 太宰府小学校

優先順位	箇所名・住所等	通学路の状況・危険の内容	対策要望	対策時期	対策方法	関係機関	備考
1	通称 龍の道 連歌屋1丁目から三条1丁目へ抜ける道	原川沿いの土手に雑草・雑木が茂っている。 また、山側の木の根がむき出しになっていたり、竹が倒れていたりする。山崩れにつながる恐れがある。 児童の登下校時の怪我等、危険が考えられる。	今年度も年間数回(4回以上)に渡り、定期的に整備をしてもらいたい。	定期	年2回の草刈り予算は確保しています。状況を確認しながら必要に応じて対応していきます。	建設課	
2	通称 龍の道 連歌屋1丁目から三条1丁目へ抜ける道	龍の道の中央部分がS字の道になっている。ここも危険な状態。	今後も通学路として利用するので、道をまっすぐ直線にして欲しい。川の上に通り道を造ってはどうか。	-	道路の線形変更や歩道橋の設置は困難です。	建設課	
3	梅林アスレチックスポーツ公園前 バス停付近	かまど神社側からの車両のスピード超過があり、道路横断の際危険である。	道路上に一時停止の表示をする、または、段差のある舗装にする等、車両のスピード超過の解消を図って欲しい。	令和6年度実施予定	路面標示「スピード落とせ」などによる注意喚起を予定しています。	那珂県土整備事務所	
4	内山 豆塚山バス停付近	かまど神社側からの車両のスピード超過があり、道路横断の際危険である。	道路上に一時停止の表示をする、または、段差のある舗装にする等、車両のスピード超過の解消を図って欲しい。	令和7年度実施予定	既設のカラー舗装が薄くなっているため、塗り替え等による対策を検討しています。	那珂県土整備事務所	
5	五条2-11-10 新築戸建て住居前道路	五条駅入り口前信号から入った道の横で、歩道の幅が狭く、通る車の台数が多い。児童が歩行の際危険である。	五条・五条西で通学路変更に向けた会議体を作って検討をする。通学路を見て、建設課にも出て欲しい。	令和7年度実施予定	変更された通学路に対して安全対策を行います。	建設課	