

耐震診断結果及び補強結果一覧表【小学校】

学校名	棟番号	建物名	建築年	構造	階数	延床面積	Is値	CtuSD値	計画又は補強結果	
太宰府小学校	-1	教室棟	昭和42年	RC造	3	520 m <sup>2</sup>	0.39 (0.91)	0.39 (0.47)	平成21年度補強済み (カッコ内は補強後の数値)	
	-2		昭和45年	RC造	3	182 m <sup>2</sup>				
	㉔-1		昭和49年	RC造	3	993 m <sup>2</sup>				
	㉔-2		昭和49年	RC造	3	485 m <sup>2</sup>				
	㉘-1	管理棟・教室棟	昭和54年	RC造	3	1,608 m <sup>2</sup>	0.84	0.41	耐震基準を満たす	
	㉘-2	教室棟	昭和55年	RC造	3	1,308 m <sup>2</sup>				
	㉚	体育館	昭和50年	S造	1	898 m <sup>2</sup>	0.44 (0.95)	0.23 (0.41)	平成18年度補強済み (カッコ内は補強後の数値)	
	㉛	給食室	昭和56年	S造	1	240 m <sup>2</sup>	1.12	0.33	耐震基準を満たす	
水城小学校	-1	管理教室棟	昭和41年	RC造	3	689 m <sup>2</sup>	0.36 (0.74)	0.36 (0.75)	平成20年度補強済み (カッコ内は補強後の数値)	
	-2		昭和42年	RC造	3	237 m <sup>2</sup>				
	-3		昭和44年	RC造	3	770 m <sup>2</sup>				
	-1	教室棟	昭和40年	RC造	2	617 m <sup>2</sup>	0.78	0.51	耐震基準を満たす	
	-2	教室棟	昭和53年	S造	2	341 m <sup>2</sup>	0.70	0.84	耐震基準を満たす	
	-3	教室棟	昭和53年	RC造	2	241 m <sup>2</sup>	1.26	1.27	耐震基準を満たす	
	-1	教室棟	昭和45年	RC造	3	606 m <sup>2</sup>	0.42 (0.89)	0.42 (0.58)	平成20年度補強済み (カッコ内は補強後の数値)	
	-2	教室棟	昭和52年	RC造	3	1,395 m <sup>2</sup>	0.66 (0.79)	0.66 (0.71)	平成20年度補強済み (カッコ内は補強後の数値)	
	-3	教室棟	昭和53年	RC造	3	851 m <sup>2</sup>				
	㉗	体育館	昭和53年	RC造	2	1,034 m <sup>2</sup>	1.30	0.72	耐震基準を満たす	
	㉘	給食室	昭和53年	S造	1	240 m <sup>2</sup>	1.72	0.51	耐震基準を満たす	
水城西小学校		普通教室棟	昭和47年	RC造	2	864 m <sup>2</sup>	0.89	0.71	耐震基準を満たす	
		給食室	昭和47年	RC造	1	171 m <sup>2</sup>				
		普通教室棟	昭和47年	RC造	2	70 m <sup>2</sup>				
	-1	普通教室棟	昭和47年	RC造	2	432 m <sup>2</sup>	0.76	0.60	耐震基準を満たす	
	-2	普通教室棟	昭和50年	RC造	2	432 m <sup>2</sup>				
	-1	管理棟	昭和47年	RC造	2	905 m <sup>2</sup>	0.71	0.57	耐震基準を満たす	
	-2	教室棟	昭和52年	RC造	2	422 m <sup>2</sup>				
	-3	管理棟	昭和52年	RC造	2	474 m <sup>2</sup>				
	-1	特別教室棟	昭和48年	RC造	2	871 m <sup>2</sup>	0.42 (0.88)	0.32 (0.72)	平成21年度補強済み (カッコ内は補強後の数値)	
	-2	普通教室棟	昭和53年	RC造	2	323 m <sup>2</sup>				
		体育館	昭和48年	S造	1	864 m <sup>2</sup>	0.71	0.65	耐震基準を満たす	
		管理棟	平成3年	RC造	2	532 m <sup>2</sup>	昭和57年以降建築のため、耐震診断の対象外			
		普通教室棟	平成19年	S造	1	163 m <sup>2</sup>	昭和57年以降建築のため、耐震診断の対象外			
太宰府南小学校	-1	給食室	昭和51年	RC造	1	170 m <sup>2</sup>	0.89	0.41	耐震基準を満たす	
	-1	管理教室棟	昭和51年	RC造	2	2,477 m <sup>2</sup>				
	-1	教室棟	昭和51年	RC造	3	411 m <sup>2</sup>				
	-2	教室棟	昭和53年	RC造	3	698 m <sup>2</sup>	0.49 (0.73)	0.39 (0.39)	平成22年度補強済み (カッコ内は補強後の数値)	
	-3		昭和54年	RC造	3	1,155 m <sup>2</sup>				
		体育館	昭和52年	S造	1	886 m <sup>2</sup>	0.24 (0.78)	0.13 (0.38)	平成18年度補強済み (カッコ内は補強後の数値)	

耐震診断結果及び補強計画一覧表【小学校】

学校名	棟番号	建物名	建築年	構造	階数	延床面積	Is値	CtuSD値	計画又は補強結果
太宰府西小学校	-1	管理棟	昭和55年	RC造	3	1,246 m <sup>2</sup>	0.92	0.31	耐震基準を満たす
		昇降口階段				279 m <sup>2</sup>	0.77	0.41	耐震基準を満たす
		教室棟A				728 m <sup>2</sup>	0.63 (0.71)	0.38 (0.38)	平成21年度補強済み (カッコ内は補強後の数値)
		教室棟B				938 m <sup>2</sup>	0.49 (0.81)	0.36 (0.44)	平成21年度補強済み (カッコ内は補強後の数値)
		昇降口				139 m <sup>2</sup>	1.45	0.69	耐震基準を満たす
	-2	階段棟	昭和55年	RC造	3	181 m <sup>2</sup>	0.41 (0.73)	0.34 (0.59)	平成21年度補強済み (カッコ内は補強後の数値)
		教室棟				645 m <sup>2</sup>	0.43 (0.79)	0.34 (0.44)	平成21年度補強済み (カッコ内は補強後の数値)
	-3	教室棟	昭和57年	RC造	3	701 m <sup>2</sup>	昭和57年以降建築のため、耐震診断の対象外		
		給食室	昭和55年	S造	1	240 m <sup>2</sup>	0.78	0.58	耐震基準を満たす
		体育館	昭和56年	RC造	1	942 m <sup>2</sup>	1.01	0.51	耐震基準を満たす
国分小学校	昭和57年以降開校のため、耐震診断の対象外								
太宰府東小学校	昭和57年以降開校のため、耐震診断の対象外								

注) 上記表は平成23年4月1日現在のものです。

注) 印がついている建物は耐震診断までです。それ以外は耐震診断評価まで完了しています(昭和57年以降建築の建物を除く)。

注) 太宰府小学校、水城小学校及び各学校体育館のCtuSD値はq値から換算した数値です。

注) 昭和57年以降の建築の建物は新耐震基準を満たしているため、耐震診断及び耐震補強の必要はありません。

# 耐震診断結果及び補強結果一覧表【中学校】

学校名	棟番号	建物名	建築年	構造	階数	延床面積	Is値	CtuSD値	計画又は補強結果
学業院中学校	-1	特別教室棟	昭和44年	RC造	3	1,380 m <sup>2</sup>	0.26 (0.70)	0.27 (0.58)	平成22年度補強済み (カッコ内は補強後の数値)
	-2	管理・教室棟	昭和44年	RC造	3	1,346 m <sup>2</sup>			
	-3	管理・特別教室棟	昭和45年	RC造	3	757 m <sup>2</sup>			
	-4	特別教室棟	昭和60年	RC造	1	170 m <sup>2</sup>			
	-5	管理棟	昭和61年	S造	1	295 m <sup>2</sup>			
	-6	特別教室棟	平成3年	RC造	1	85 m <sup>2</sup>			
	-7	特別教室棟	平成5年	RC造	1	85 m <sup>2</sup>			
		体育館	昭和45年	S造	2	1,351 m <sup>2</sup>	0.10 (0.74)	0.08 (0.40)	平成18年度補強済み (カッコ内は補強後の数値)
	-1	教室棟	昭和50年	RC造	3	1,000 m <sup>2</sup>	0.61 (0.80)	0.31 (0.31)	平成22年度補強済み (カッコ内は補強後の数値)
	-2	教室棟	昭和51年	RC造	3	1,137 m <sup>2</sup>			
	-3	教室棟	平成5年	RC造	1	45 m <sup>2</sup>			
	-1	特別教室棟	平成2年	RC造	2	396 m <sup>2</sup>	昭和57年以降建築のため、耐震診断の対象外		
	-2	特別教室棟	平成2年	RC造	2	443 m <sup>2</sup>	昭和57年以降建築のため、耐震診断の対象外		
		昇降口	平成5年	RC造	3	383 m <sup>2</sup>	昭和57年以降建築のため、耐震診断の対象外		
㊦	教室棟	平成19年	S造	1	93 m <sup>2</sup>	昭和57年以降建築のため、耐震診断の対象外			
太宰府中学校	-1	教室棟	昭和54年	RC造	3	2,828 m <sup>2</sup>	0.72	0.41	耐震基準を満たす
	-2	管理棟	昭和54年	RC造	3	1,532 m <sup>2</sup>	0.79	0.40	耐震基準を満たす
	-3		昭和57年	RC造	3	626 m <sup>2</sup>			
	-4	管理棟	平成20年	S造	1	7 m <sup>2</sup>	昭和57年以降建築のため、耐震診断の対象外		
		特別教室棟	昭和54年	RC造	3	697 m <sup>2</sup>	0.92	0.59	耐震基準を満たす
		特別教室棟	昭和54年	RC造	1	288 m <sup>2</sup>	3.13	1.18	耐震基準を満たす
		特別教室棟	昭和54年	RC造	1	128 m <sup>2</sup>	3.75	1.45	耐震基準を満たす
		体育館	昭和55年	RC造	2	1,419 m <sup>2</sup>	0.90	0.37	耐震基準を満たす
		柔剣道場	平成4年	S造	2	543 m <sup>2</sup>	昭和57年以降建築のため、耐震診断の対象外		
太宰府西中学校	昭和57年以降開校のため、耐震診断の対象外								
太宰府東中学校	昭和57年以降開校のため、耐震診断の対象外								

注) 上記表は平成22年4月1日現在のものです。

注) 印がついている建物は耐震診断までです。それ以外は耐震診断評価まで完了しています(昭和57年以降建築の建物を除く)。

注) 太宰府中学校及び各学校体育館のCtuSD値はq値から換算した数値です。

注) 昭和57年以降の建築の建物は新耐震基準を満たしているため、耐震診断及び耐震補強の必要はありません。