

通学路における危険箇所一覧表

学校名 太宰府小学校

優先順位	箇所名・住所等	通学路の状況・危険の内容	対策要望	対策時期	対策方法	関係機関	備考
1	幸府1丁目 太宰府小入口付近	・2階建て空き家 ・昨年9月の台風により2階ベランダのモルタルが通学路に落下。	・通学路に面しているため、所有者により強固な補強工事並びに解体工事を要望。	対応中	・空家等であっても個人の財産であるため、第一義的には所有者等が自らの責任において適正管理を行うことが原則であることから、所有者自身で解決していただくよう協議を継続いたします。 ・並行して、空家法に基づく特定空家等の手続きも視野に入れ、所有者了承を得ながら立入調査を実施いたしました。報告をとりまとめ、対策協議予定です。	都市計画課	
2	三条2-12 おはよう通り付近の五叉路	・通勤で通る車が多い。下から来る車がスピードを出している。	・一旦停止の看板設置	対策済み	一旦停止の設置よりも、地元での注意喚起をしていただくほうが効果的です。(警察) 運転者に注意喚起を促すために、交差点のカラー舗装を実施しました。(建設課)	筑紫野警察署 建設課	
3	内山1361付近県道578号線	・朝の通勤時間帯は、車がスピードを出して走行するので危険。	・横断歩道の設置	R5以降	歩行者溜まりがないため横断歩道の設置は困難です。(警察) 通学実態を踏まえ、通学路変更について学校と検討いたします。(学校教育課) 変更後の通学路について、路面表示による注意喚起を検討いたします。(建設課)	筑紫野警察署 学校教育課 建設課 那珂県土整備事務所	
4	内山豆塚前バス停付近 県道578号線	・バス停に渡る横断歩道がなく、危険。	・横断歩道の設置	対策済み	カーブかつ坂道で見通しが悪いため横断歩道の設置は困難です。(警察) ポストコーンの設置を行いました。(那珂県土)	筑紫野警察署 那珂県土整備事務所	
5							
6							
7							
8							
9							
10							

※ 通学路の状況・危険の内容については、できるだけ具体的にお書きください。

※ 行が不足する場合は、行を追加して入力してください。