

通学路における危険箇所一覧表

学校名 太宰府市立太宰府南小学校

優先順位	箇所名・住所等	通学路の状況・危険の内容	対策要望	対策時期	対策方法	関係機関	備考
1	学校の正門前の交差点	<p>■ 学校の正門前の交差点で、主に緑台方面の児童が登校する。朝の車両通行量がとても多い状況でありながら、横断歩道の色が消えかかっている。かなりスピードを上げて走行する車両もあり、とても危険である。さらに、下校時の14:50から16:00の時間帯でも、通行量が多く、登下校時ともに、事故が発生する可能性が極めて高い。</p>	<p>■ 学校と家庭、地域が連携し、登下校指導を継続して実施しているが、事故が発生してからでは遅いので、早急に、横断歩道の色塗の補強、30KMの道路標識が下り側からもわかるよう設置が必要である。</p>	R5以降	横断歩道の更新を行いました。緑台公民館付近に標識を増設いたします。	筑紫野警察署	
2	学校のプール側の門の前の横断歩道	<p>■ 横断歩道で自治会の方々の協力で交通指導にたっただいているが、スピードを上げて車が通るので大変危険である。</p>	<p>■ 横断歩道の色が消えかかっているので塗り直しをしてほしい。また、車の制限速度を40kmから30kmにしていきたい。車両の速度もさらに制限されるとともに、児童も引き続き、通行車両に気をつけて通行できる。</p>	—	横断歩道の更新を行いました。制限速度については、梅香苑 1丁目の出光のガソリンスタンド付近まで規制が必要となってくるため、地元の了承があれば速度制限を検討いたします。	筑紫野警察署	

※ 通学路の状況・危険の内容については、できるだけ具体的にお書きください。

※ 行が不足する場合は、行を追加して入力してください。