





(1/25,000)





(1/10,000)

様式-1(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 位置図	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
	箇所番号	221-K-146
	箇所名	高雄1丁目
	所在地	太宰府市高雄一丁目





図中の数字は横断測線番号を示す

様式-2-1(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		N 縮尺 1:2,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	221-K-146
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域			告示番号	福岡県告示第323号 福岡県告示第324号	箇所名	高雄1丁目
	土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、土砂等の移動による力が100kN/mを超える区域			告示年月日	令和6年5月24日	所在地	太宰府市高雄一丁目
	土砂等の堆積の高さが3mを超える区域			それ以外の区域			



図中の数字は横断測線番号を示す

様式-2-2(急) 土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域			N 縮尺 1:2,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	221-K-146
	土砂災害防止法 施行令第三条の 基準に該当する 区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/mを超える区域			告示番号	福岡県告示第323号 福岡県告示第324号	箇所名	高雄1丁目
		それ以外の区域			告示年月日	令和6年5月24日	所在地	太宰府市高雄一丁目



図中の数字は横断測線番号を示す

様式-2-3(急) 土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		N 縮尺 1:2,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	221-K-146
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域			告示番号	福岡県告示第323号 福岡県告示第324号	箇所名	高雄1丁目
	それ以外の区域			告示年月日	令和6年5月24日	所在地	太宰府市高雄一丁目

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その3)

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域		土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
1 ~ 2	-	-	76.82	1.00	-	-	10.10	2.00	~							
2 ~ 3	-	-	88.58	1.00	-	-	9.51	1.88	~							
3 ~ 4	-	-	-	-	-	-	-	-	~							
4 ~ 5	-	-	88.59	1.00	-	-	9.51	1.88	~							
5 ~ 6	-	-	87.43	1.00	-	-	10.78	2.13	~							
6 ~ 7	-	-	-	-	-	-	-	-	~							
7 ~ 8	-	-	-	-	-	-	-	-	~							
8 ~ 9	-	-	-	-	-	-	-	-	~							
9 ~ 10	-	-	-	-	-	-	-	-	~							
10 ~ 11	-	-	-	-	-	-	-	-	~							
11 ~ 12	-	-	100.00	1.00	-	-	11.88	2.35	~							
12 ~ 13	-	-	-	-	-	-	-	-	~							
13 ~ 14	-	-	-	-	-	-	-	-	~							
14 ~ 15	-	-	-	-	-	-	-	-	~							
15 ~ 16	-	-	78.86	1.00	-	-	9.78	1.93	~							
16 ~ 17	-	-	88.25	1.00	-	-	13.28	2.63	~							
17 ~ 18	-	-	100.00	1.00	-	-	13.28	2.63	~							
18 ~ 19	-	-	100.00	1.00	-	-	15.16	3.00	~							
19 ~ 20	-	-	-	-	-	-	-	-	~							
20 ~ 21	-	-	-	-	-	-	-	-	~							
21 ~ 22	-	-	-	-	-	-	-	-	~							
22 ~ 23	-	-	-	-	-	-	-	-	~							
23 ~ 24	-	-	-	-	-	-	-	-	~							
24 ~ 25	-	-	-	-	-	-	-	-	~							
25 ~ 26	-	-	-	-	-	-	-	-	~							
26 ~ 27	-	-	-	-	-	-	-	-	~							

様式-3(急) 建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	221-K-146
	告示番号	福岡県告示第323号 福岡県告示第324号	箇所名	高雄1丁目
	告示年月日	令和6年5月24日	所在地	太宰府市高雄一丁目