

通学路における危険箇所一覧表

学校名 太宰府市立太宰府小学校

優先順位	箇所名・住所等	通学路の状況・危険の内容	対策要望	対策時期	対策方法	関係機関	備考
1	通称 龍の道 連歌屋1丁目から三条1丁目へ抜ける道	原川添いの土手に雑草、雑木が生い茂っている。また、山側の木の根がむき出しになっている。竹が倒れているところもある。山崩れにつながる危険がある。児童の登下校時のけが等、危険が考えられる。	今年度も年4回以上にわたり、定期的に整備をしてもらいたい。	定期	年2回の草刈り予算は確保しています。状況を確認しながら必要に応じて対応していきます。	建設課	
2	白川9の交差点	横断歩道の塗装がはがれているため、車から横断歩道が分かりづらく、子どもが横断する際、危ない。	横断歩道の塗り替え、看板	(筑紫野警察署) R8年度以降 (建設課) 対策済み	(筑紫野警察署) 横断歩道の塗り替えを警察本部に依頼しています。 (建設課) 路面標示「横断者注意」の設置を行いました。	筑紫野警察署 建設課	
3	連歌屋2-12のCOZY連歌屋側の側溝	側溝のふたがガタついており、踏み込んで転ぶなどの危険がある。	側溝のふたの取りかえ	対策済み	側溝蓋の取替を行いました。	建設課	